Ábúðarskjöl Laugarness og Engeyjar.
1668-1839

Aðfnr. 1360, örk 21

Tekið af vef Borgarskjalasafnsins

www.borgarskjalasafn.is

Heimilt er að vitna í skjölin og skal þá geta uppruna þeirra.

Skönnun þessara skjala var styrkt af Þjóðskjalasafni Íslands.

© Borgarskjalasafn Reykjavíkur

1823.

© Borgarskjalasafn Reykjavíkur

© Borgarskjalasafn Reykjavíkur

Úttekt á Laugarnesi 1823.

Anno 1823 þriðjudaginn þann 10. Júní nærverandi
vid undirskrifaðir þeir Úttektarmenn í Seltjarnarneshrepp tilstaddir á Laugarnesi til þess þar
út að taka og álag að meta á nefndrar Jarðar
húsum garða og túni — tilstaddur var einnig þar
ábúandi Nicolaus Sigurdsson — framfór þá
úttektin þannig:

1. Baðstofa — var áður í 4um stafgólfum og d.
úttekt af 1813 enn nú er hún engin enn
Nicolaus segir að sér tilheyri þó sem nú er
þar úti 2 sperrur og 1 biti og nokkur lang-
bönd. —

2. Þar á móti er nú til nýtt stafgólf af hinni
gömlu baðstofunni sem brúkað er fyrir
eldhús. —

2. Göng — með [illegible] 15 ál. lang
2 al. [illegible] stafa — með 5 stöfum [illegible]
og [illegible] bitum og 5 sperrum, með
2 stafgólfum fremstu í sæmilegu standi að nú
nú — enn 3 stafgólfum innstu með [illegible]
[illegible] ástandi — álag [illegible] að byggjunnar öll
[illegible] — álag á það hvíla er gjört — 2 rd —
til fyrir [illegible] allgott með [illegible]
stokkum og [illegible] — álagslaust.

© Borgarskjalasafn Reykjavíkur

3. Eldhús í 2 stafgólfum í sama formi og
1813. með 4um stöfum á bitum og 2r sperrum
ónýtum gaflaði og vantar mæniströðin
fattar innrit lofar hann að undirbúa
hvað hér að merki í forsvaranlegu standi
að öðruleiti er hér stæðilegt að innan
með 4 langböndum hvorumegin — og veggir
sæmilegir utan hvað gaflinn fúinn er —
4. Búr. 2 stafgólf á lengd 3 al á breidd
með 6 stöfum 3 bitum og 3 sperrum — 2r
langböndum hvorumegin — fúið í öðru
stafgólfinu — 2r brotnum og mæniströðunum
með hurð og dyrastöfum — hér er norðra
gaflað óstæðilegt — álag fimm . . . 2rd —
5. Skyrhúsið í einu stafgólfi með 2r sperrum
4rum stöfum og 2r bitum og syllum með
4r langböndum hvorumegin hrörlegt í
[illegible] hér er byggt frá 1813 utan
að gert hafa menn með gaflaðið veggir
innganginum — og er það í sæmilegu standi
með hurð á járnum álag á hér . . . 1rd —
6. Fjós með 3r básum hvorumegin með
hlöðum 2r bitum 4 stoðum og 2r [illegible]
gaflbitum 2um sperrum með [illegible] til

© Borgarskjalasafn Reykjavíkur

stoedrættunu hvad á þessum dáindisgódri og varg
ala stæd[i]ognum — fiósid er stædilegt ad veggjunum
unni hvad rafsid þvaktor ad sunnanverdu er
þvíd verri falled uni hinnmegum stædilegt —
álag er gert á fiósid — — — — — — — — 5 rd

7. Heygardur med 2 gamalstæðum skadin
umsmals ad innan ~~fleir~~ 2 fadmar ad innan
og 4 ad utann óstædilegir — álag — 1 rd
Heygardurinn er nú fordur vestanfyrir beinn nær
mer adur austanverdt med fiósid og stendur þar hálf
fallinn —

8 Heygardur hennar 5 fadmar ad innann, ad hinns
og allist hálfur óstædilegur ad þessu adgerd, álag 48 ß

9. Túngardur 210 fadmar — allur ad þessu fallinn

10. Tunid er enda í flögum og rýrblautt og annad
ad vantad hefur áburd —

Med jördinni fylgia 2 1/3 kúgildi þannig
Nesland hefur ad efnarum þar af ullsettur
hennar nú 12 ær enn 2 bútalar hennar
ad Cessari med 4 rd Ærnar ennú í fordu
ani í besta standi allar med lömbum
4 4
Uppur fra gomlu bæjarhúsi hvad lætur Nesland
un fa þann er fegur lausum — enn hvar
smiör þann hönnuldsfærgra ef þú þann nú er

© Borgarskjalasafn Reykjavíkur

fyrir baðstofunni og í gaunginum nýgjörðs
fyrir ——————————— 9 r[illegible]

Actum ut supra

Sem burtfarandi
er eg með þetta ánægður
N. Sigurdsson

Sem uttektarmenn
A. Magnusson [illegible] Jonsson

© Borgarskjalasafn Reykjavíkur